

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah;

1. Struktur bawah permukaan daerah penelitian di Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan hasil interpretasi nilai resistivitas batuan yang diperoleh, terdapat lima jenis batuan. Diantaranya lapisan tanah dengan resistivitas  $>50,00 \Omega\text{m}$ , lapisan lanau pasiran (kering) dengan resistivitas  $30,00 \Omega\text{m} - 50,00 \Omega\text{m}$ , lapisan lempung pasiran dengan resistivitas  $20,00 \Omega\text{m} - 30,00 \Omega\text{m}$ , lapisan lempung dengan resistivitas  $10,00 \Omega\text{m} - 20,00 \Omega\text{m}$ , dan batu pasir dengan resistivitas  $0,95 \Omega\text{m} - 10,00 \Omega\text{m}$ .
2. Aquifer tertekan berada pada titik *sounding Sch1* tersusun pada lapisan pasir berbutir halus dengan kedalaman  $>39,01 \text{ m}$ .

#### **5.2 Saran**

Saran yang diperlukan dalam penelitian ini adalah;

1. Dibutuhkan data pendukung lainnya seperti data bor pada titik *sounding* agar mempermudah proses interpretasi data Schlumberger.
2. Memperlebar jarak bentangan agar kedalaman yang diperoleh lebih dalam.